

| 車両情報 |        |     |         |                                                  |
|------|--------|-----|---------|--------------------------------------------------|
| 車名   | 初年度登録  | 型式  | 形状      | 車台番号                                             |
| トレクス | 令和 2年月 |     | アルミウイング | PFB34118-7922                                    |
| 走行   | 馬力     | シフト | ブレーキ    | ボディ内寸                                            |
|      |        |     | エア－     | 長：12,606 mm 幅：2,398 mm<br>高：2,341 mm 門高：2,243 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ／  |    |
| オイル混入   | ／  |    |
| オイル漏れ   | ／  |    |
| 水混入     | ／  |    |
| 水漏れ     | ／  |    |
| 燃料漏れ    | ／  |    |
| 排気      | ／  |    |
| マフラー    | ／  |    |
| ターボ     | ／  |    |
| 冷却水吹き返し | ／  |    |
| ミッション   |    |    |
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き    | ／  |    |
| ギア抜け    | ／  |    |
| クラッチ    | ／  |    |
| 異音      | ／  |    |
| オイル漏れ   | ／  |    |
| リターダ    | ／  |    |

| 電装関係              |    |    |
|-------------------|----|----|
| 点検項目              | 結果 | 状態 |
| エアコン              | ／  |    |
| スターター             | ／  |    |
| オルタネーター           | ／  |    |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ／  |    |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ／  |    |
| 坂道発進装置            | ／  |    |
| 異常ランプ             | ／  |    |
| オーディオ             | ／  |    |
| バックカメラ            | ／  |    |
| 電格ミラー             | ／  |    |
| ETC               | ／  |    |
| タコグラフ             | ／  |    |
| 上物仕様              |    |    |
| 点検項目              | 結果 | 状態 |
| 床材質               | ／  | 木材 |

| キャビン      |    |        |
|-----------|----|--------|
| 点検項目      | 結果 | 状態     |
| シート       | ／  |        |
| ヘッドライト    | ／  |        |
| ウィンカー     | ◎  |        |
| ワイパー      | ／  |        |
| ミラー       | ／  |        |
| 走行関係      |    |        |
| 点検項目      | 結果 | 状態     |
| リーフサス     | ／  |        |
| エアサス      | ◎  | 総輻エアサス |
| パワーステアリング | ／  |        |
| ハンドル      | ／  |        |
| 燃料タンク     | ／  |        |
| デフ        |    |        |
| 点検項目      | 結果 | 状態     |
| 異音        | ／  |        |
| オイル漏れ     | ／  |        |
| デフロック     | ／  |        |

特記事項 一軸目、三軸目リフトアクスル





記録簿 ○

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 15    | 15 | 15 | 15 |
| 15    | 15 | 15 | 15 |
| 15    | 15 | 15 | 15 |
| スベア   | —  | —  |    |

| タイヤサイズ  |     |   |   |
|---------|-----|---|---|
| —       | —   | — | — |
| —       | —   | — | — |
| —       | —   | — | — |
| —       | —   | — | — |
| スベア     | —   | — |   |
| 素材：スチール | 備考： |   |   |

| 上物仕様                                              |        |                             |          |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|
| 上物名                                               | メーカー   | 型式「製造番号」                    | 年式       |
| アルミウイング                                           | 日本トレクス | PFB34118<br>「PFB34118-7922」 | 令和 2年11月 |
| 【備考】フェリーフック4対、ラッシング2段、庫内灯x4、引き出し床フック12対、センタービーム支柱 |        |                             |          |
|                                                   |        |                             |          |
| 【備考】                                              |        |                             |          |
|                                                   |        |                             |          |
| 【備考】                                              |        |                             |          |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|