

| 車両情報      |             |            |       |                |                          |                       |
|-----------|-------------|------------|-------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 車名        | 年式          | 型式         | 形状    | 車台番号           |                          |                       |
| 三菱ふそう     | 平成 7年2月     | U-FK618HZ改 | 平ボディー | FK618HZ-510267 |                          |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト        |       | ブレーキ           | ボディ内寸                    |                       |
| 113,381km | 210PS/154KW | A/T        |       | エア-            | 長: 4,234 mm<br>高: 383 mm | 幅: 2,364 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |                              |
|---------|------------------------------|
| 点検項目    | 結果 状態                        |
| 異音      | △ エンジン始動不可のため点検不可            |
| オイル混入   | ◎                            |
| オイル漏れ   | ○ クランクシール（フロント、リヤ）、オイルパンにじみ大 |
| 水混入     | ◎                            |
| 水漏れ     | ○ サーマークースにじみ跡                |
| 燃料漏れ    | ◎                            |
| 排気      | △ エンジン始動不可のため点検不可            |
| マフラー    | ○ テールパイプすず付着                 |
| ターボ     | ／                            |
| 冷却水吹き返し | △ 点検不可                       |
| ミッション   |                              |
| 点検項目    | 結果 状態                        |
| ギア鳴き    | △ エンジン始動不可のため点検不可            |
| ギア抜け    | △ エンジン始動不可のため点検不可            |
| クラッチ    | △ エンジン始動不可のため点検不可            |
| 異音      | △ エンジン始動不可のため点検不可            |
| オイル漏れ   | △                            |
| リターダ    | ／                            |

| 点検項目              | 電装関係 |                     |
|-------------------|------|---------------------|
|                   | 結果   | 状態                  |
| エアコン              | △    | エンジン始動不可のため点検不可     |
| スターター             | ／    | 車内に有り               |
| オルタネーター           | △    | エンジン始動不可のため点検不可     |
| パワーウィンドウ<br>(運転席) | ◎    |                     |
| パワーウィンドウ<br>(助手席) | ◎    |                     |
| 坂道発進装置            | ／    |                     |
| 異常ランプ             | △    | エンジン始動不可のため点検不可     |
| オーディオ             | △    | ナビ付き<br>ナビ付き 電源入らない |
| バックカメラ            | ／    |                     |
| 電格ミラー             | △    | 不動<br>左ミラーステー折れ     |
| ETC               | ◎    | 標準                  |
| タコグラフ             | ／    |                     |

| キャビン   |         |
|--------|---------|
| 点検項目   | 結果      |
| シート    | ◎       |
| ヘッドライト | ◎ ハロゲン  |
| ウィンカー  | ◎       |
| ワイパー   | ◎       |
| ミラー    | △ スター折れ |

| 走行関係      |                |
|-----------|----------------|
| 点検項目      | 結果             |
| ハンドル      | ○ 擦れ           |
| エアサス      | /              |
| パワーステアリング | △              |
| リーフサス     | ◎              |
| 燃料タンク     | ◎ スチール<br>200L |

| デフ    |                   |
|-------|-------------------|
| 点検項目  | 結果                |
| 異音    | △ エンジン始動不可のため点検不可 |
| オイル漏れ | ◎                 |
| デフロック | /                 |

特記事項 エンジン始動不可 キーONする。 セルモーター外し（車内あり） エアクリ廻りの部品外し ヘッドメクラカバーボルト取り外し  
記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm





|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 5  | 5  |    |
|     | —  | —  |    |
| 10  | 10 | 10 | 10 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 10 | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> | <u>225/90R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/90R17.5</u> | —                  |

素材：鉄                      備考：

| 上物仕様     |      |          |    |
|----------|------|----------|----|
| 上物名      | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|          |      |          |    |
| 【備考】     |      |          |    |
|          |      |          |    |
| 【備考】     |      |          |    |
|          |      |          |    |
| 【備考】     |      |          |    |
| 【上物仕様備考】 |      |          |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 亀裂 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |