

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成17年8月	ADG-FD7JMW	アルミウイング	FD7JMW-10018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
884.684km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,781 mm 幅:2,413 mm 高:2,412 mm 門高:2,328 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにじみ
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
オーディオ (不具合)	○	操作不良
バックカメラ (色)	-	白黒
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト (種類)	-	ハロゲン
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	-	
エアサス (不具合)	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	○	右Rrスベアサ折れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDMB-	
【備考】ラッシング1段、引出フック5対、庫内灯3ヶ、90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】両側ウイングのセンターキャッチ破損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



特記事項 フロアマット・フロアカバー破れ。ビス穴、配線穴有り。小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ大。助手席灰皿蓋破損。
記録簿 ()

タイヤ残量			
単位: mm			
10	11		
-	-		
1	2	3	2
-	-	-	-
スベア	0	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	

素材:鉄 備考:

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----