

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年8月	ADG-FD7JMWA	アルミウィング	FD7JMW-10018	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
884.684km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6.781 mm 高:2.412 mm	幅:2.413 mm 門高:2.328 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	○	オイルにしみ
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	操作不良 AM/FM切替不良
バックカメラ	◎	白黒
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	右Rrスペース折れ
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 フロアマット・フロアカバー破れ。 ビス穴、配線穴有り。
小物入れ欠品。
室内汚れ・タバコヤニ大。
助手席灰皿蓋破損。

記録簿 有 (R2/8~H18/4)

タイヤ残量





単位: mm

	10	11	
	—	—	
1	2	3	2
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDMB-MJAAQH 「2KQ6524-02」	
【備考】ラッシング1段、引出フック5対、庫内灯3ヶ、90度ストッパー			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----