

| 車両情報      |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成29年1月     | TPG-FD7JLAG | アルミウイング | FD7JLA-22739                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 193,768km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア―     | 長：6,280 mm 幅：2,395 mm<br>高：2,412 mm 門高：2,329 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係           |    |     |
|----------------|----|-----|
| 点検項目           | 結果 | 状態  |
| エアコン           | ◎  |     |
| スターター          | ◎  |     |
| オルタネーター        | ◎  |     |
| パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |     |
| パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置         | ◎  |     |
| 異常ランプ          | ◎  |     |
| オーディオ          | ◎  |     |
| バックカメラ         | ◎  | カラー |
| 電格ミラー          | ◎  |     |
| ETC            | ◎  | 2.0 |
| タコグラフ          | /  |     |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 木材 |

| キャビン   |    |          |
|--------|----|----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態       |
| シート    | ○  | 破れ       |
| ヘッドライト | ◎  |          |
| ウィンカー  | ◎  |          |
| ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ |
| ミラー    | ◎  |          |

| 走行関係      |    |           |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目      | 結果 | 状態        |
| リーフサス     | ◎  |           |
| エアサス      | ◎  | リヤエアサス    |
| パワーステアリング | ◎  |           |
| ハンドル      | ◎  |           |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール 200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |





| 上物仕様    |         |                          |             |
|---------|---------|--------------------------|-------------|
| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」                 | 年式          |
| アルミウイング | トランテックス | HFDLK-MDAA8E「4TB6185-03」 | 平成29年1月(不明) |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| 【備考】ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ケ |  |  |  |
|                            |  |  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 【備考】 |  |  |  |
|      |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



特記事項 ※R1/05月：走行25,969km時、クラッチOH済  
記録簿 有 (H29/4～R2/10)

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 11    | 11 |    |    |
| —     | —  |    |    |
| 11    | 11 | 11 | 11 |
| —     | —  | —  | —  |
| スベア   |    | 11 | —  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール     |             | 備考：         |             |

【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ