

| 車両情報      |             |            |        |                                                 |
|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状     | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 1年1月     | 2PG-FW1AHG | 冷凍ウィング | FW1AH+107915                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                                           |
| 338,624km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エアー    | 長：9,400 mm 幅：2,350 mm<br>高：2,510 mm 門高：2,410 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                   |
|-------|----|-------|----------|----|------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |       | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |                   |
| オイル混入 | ◎  |       | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                   |
| 燃料漏れ  | ◎  |       | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |                   |
| 排気    | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |                   |
| マフラー  | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ターボ   | ◎  |       | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |                   |
| 冷却水吹返 | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
|       |    |       | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |       | タコグラフ    | ◎  | アナログ | ハンドル   | ◎  |                   |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |          |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 300L |
| ギア鳴き  | ◎  |       | 上物仕様     |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| ギア抜け  | ◎  |       | 点検項目     | 結果 | 状態   | 異音     | ◎  |                   |
| クラッチ  | ◎  |       | 床材質      | /  | 木材   | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |       |          |    |      | デフロック  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |      |        |    |                   |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |      |        |    |                   |

| 特記事項         |
|--------------|
| 記録簿 有 (R2/1) |

| タイヤ残量  |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm  |   |   |   |             |             |             |             |
| 5      | 6 |   |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 5      | 4 |   |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| 6      | 4 | 4 | 6 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| 5      | 4 | 4 | 6 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| スベア    |   |   |   | 3           | ー           |             |             |
| 素材：アルミ |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                       |         |            |         |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 上物名                                        | メーカー    | 型式「製造番号」   | 年式      |
| 冷凍ウィング                                     | 矢野特殊自動車 | WPA2710-1  | 令和 1年1月 |
| 【備考】ラッシング2段、I型キーストン、ショロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所 |         |            |         |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                         | 菱重      | TU85SA-CNF |         |
| 【備考】-30℃設定、スタンバイ付き                         |         |            |         |
|                                            |         |            |         |
| 【備考】                                       |         |            |         |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア 可) |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |