

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107936	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
343.093km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,410 mm 高:2,500 mm	幅:2,370 mm 門高:2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	◎		永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストンタイプ

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右サイドアンダーミラ 一欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	ビニオンシール 前側デフビニオンフ ランジガタあり、シール 漏れあり。
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。リヤショックアブソーバ4カ所オイルにじみ有。リヤ前側ラジাসロッドブッシュガタ有。
記録簿 有（R2年1月～R2年6月）

タイヤ残量

単位：m

	5	7	
	5	8	
9	7	7	9
4	6	2	8
スベア		10	—





タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
	スペア	<u>245/70R19.5</u>	—

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2710-2 「B190035」	令和 1年
【備考】ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。左右上部庫内灯LED2列。 フェリーフック2対。断熱材：リヤ50mmサイド30mmウイング35mm			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF 「899300247BL」	令和 1年1月
【備考】-30℃設定（1hで+11.2℃→ -15.0℃確認）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ