

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成19年2月	ADG-SH1EDXG	トラクタ	SH1EDX-11770		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
1,015,552km	450PS/331KW	M/T 7速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル混入	○	サブタンクオイル汚れ
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	不明
マフラー	△	オイル吹き
ターボ	△	もれ オイル吹き
冷却水吹き返し	△	不明
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明
ギア抜け	△	不明
クラッチ	△	不明
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	不明
スターター	△	不明
オルタネーター	△	不明
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△	不明
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワーステアリング	△	不明
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2		
—	—		
2	2	0	4
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ			
11R22.5		11R22.5	
—		—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		11R22.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ソーシン	HMV-13-A「71-7841」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ