

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年11月	PK-FW1EXWG	アルミウィング	FW1EXW-14540	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
1,430,669km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エア-	長:9,647 mm 幅:2,367 mm 高:2,545 mm 門高:2,485 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート		破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 パワステオイルポンプ にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	/				
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L
リッター	◎							
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項 室内汚れ、フロントパネル下ステップ脱落、車高灯欠品





記録簿 有 (H18/3-R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
4	4			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
3	4	7	4	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
5	5	4	4	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
8				—			
—				—			

素材：アルミ
備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	東急車輛	「TVG-05P-0400」	平成17年11月
【備考】ラッシング3段、センターローラー、庫内灯6ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----