

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年2月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7124038
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
418,462km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎					リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
						パワステ	◎	
ミッション			バックカメラ	◎	カラーカラー	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		燃料タンク	◎	スチール200L
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0			
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ			
クラッチ	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。 アイドリングストップ付。 F左右ショックアブソーバーオイルしみ

記録簿 有（H30.11～R2.8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	2	0	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W4DF654」	平成30年(不明)
【備考】 ラッシングレール2段。 引き出しフック5対。 庫内灯3ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ