

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	QKG-FS54VZ	アルミウイング	FS54VZ-530396
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
622.406km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,653 mm 幅:2,410 mm 高:2,638 mm 門高:2,553 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	オーバランしたかも	エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	△	エキゾーストパイプより燃料垂れ有り	坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	△	エキゾーストパイプサビ穴あき 燃料垂れ有り 排気漏れ有り	異常ランプ	◎				
マフラー	△	再生不良かも	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 オーバランかも エキゾーストパイプより燃料垂れ有り DPF再生不良かも 要精密検査
記録簿 有()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		2	—	スベア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「Z29A6755」	
【備考】庫内灯4個、ラッシング二段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ