

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和2年9月	2KG-FJ2ABG	冷凍バン	FJ2AB-101710
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
355km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 7,172 mm 幅: 2,331 mm 高: 2,208 mm 門高: 2,038 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス キースト

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
-	-		
12	12	12	12
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
265/70R19.5	265/70R19.5		
-	-		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-
スペア	265/70R19.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8263-2「B170619」	平成29年10月
【備考】 ラッシング2段、水抜き穴x4、LED庫内灯2列、エアリブ、天井結露防止シート、左サイドドア片側開き、リヤドア90度ストッパー			
冷凍機/直結	デンソー		
【備考】 2エバ仕様、-32℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成29年9月
【備考】 二枚折り、有効幅及び全幅2215mm、全長1550mm、キャストーストッパーまで1413mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ