

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年6月	ADG-FRR90K3S	冷凍バン	FRR90K3S-7002839
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
945,437km	190PS/140KW	A/T スムーサー 6速	エア―	長：6,240 mm 幅：2,280 mm 高：2,250 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前： 右不灯
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎				後： 右不灯、左不灯
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	△	作動しない			左テール無し
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				右レンズ無し
排気	△	DPR不良	異常ランプ	◎		ワイパー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	ディスプレイ表示しない	ミラー	△	左メイン無し
ターボ	◎					走行関係		
冷却水吹き返し	◎					点検項目	結果	状態
ミッション			上物仕様			リーフサス		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	エアサス		
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎	カラー	パワーステアリング		
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		ハンドル		
クラッチ	／		ETC	／		燃料タンク		
異音	◎		点検項目			デフ		
オイル漏れ	◎		点検項目			異音		
リターダ	／		床材質			オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	3	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H071212」	平成19年5月
【備考】			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	KL42LSC-C「HB09054」	平成21年6月
【備考】			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002A-	平成19年5月
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ