

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年6月	ADG-FRR90K3S	冷凍パン	FRR90K3S-7002839
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
945,437km	190PS/140KW	A/T スムーサー 6速	エア	長:6,240 mm 幅:2,280 mm 高:2,250 mm 門高:2,220 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前:右不灯 後:右不灯、左不灯 左テール無し 右レンズ無し
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	△	作動しない	ミラー	△	左メイン無し
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	△	DPR不良	異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	ディスプレイ表示しない	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項  
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
1	3	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	FH071212	平成19年5月
【備考】			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	KL42LSC-C 「HB09054」	平成21年6月
【備考】			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002A-B3ERA2 「07T051705N」	平成19年5月
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ