

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年12月	PB-NPR81AN	ドライバン	NPR81-7028461
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
158,529km	130PS/96KW	M/T 5速	パキュム	長: 4,600 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラー割
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	△	DPD再生不良 (エキップ レ不良のため)	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	◎	カラー カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	○	外ロードエンドブ 破れ。
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	○	カタカタ音あり				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ、部品欠品欠品あり。インパネ取付け不良。リヤ左テールレンズヒビ。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/70R16	225/70R16		
-	-			-	-		
6	5	7	4	225/70R16	205/70R16	225/70R16	225/70R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	225/70R16	-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T07-2133	平成18年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2個。ベンチレータ前2個、後2個。90度ストッパー付。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	キタムラ	AL-10	平成18年
【備考】 PG寸法: 全長1500mm全幅2095mm(有効長1260mm有効幅2025mm)最大荷重1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----