

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日産	平成17年2月	CBE-VFY11	その他	VFY11-302338		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
308,195km	94PS/69KW	A/T 4速	バキューム	長：高：	mm 幅：mm	mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎：標準	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○：へたり	
ヘッドライト	◎：ハロゲン	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎：50ℓ	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	





特記事項 ADバン、車内汚れ、運転席側サイドステップ欠品、ヘッドライトレンズモリ
記録簿 有 (H24/8-R2/8)

タイヤ残量			
単位：mm			
8	7		
—	—		
—	6	6	—
—	—	—	—
スペア			
—	—		

タイヤサイズ			
—	—		
—	—		
—	—		—
—	—	—	—
スペア			
—	—		—
素材：スチール		備考：タイヤサイズ165/80R13 スタッドレスタイヤ装着	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ