

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年6月	PA-NPR81N	バン	NPR81-7020646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 700,000km	160PS/118KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：4,350 mm 幅：1,950 mm 高：1,780 mm 門高：1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可	エアコン	△	不明	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	△	不明	ヘッドライト	△	ハロゲン 不明
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	不明	ウィンカー	△	不明
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	△	不明	ワイパー	△	不明
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	△	不明	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	不明	走行関係		
排気	△	不明	異常ランプ	△	不明	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	不明	リーフサス	△	ズレ
ターボ	○		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹き返し	△	不明	電格ミラー	△	不明	パワーステアリング	△	点検不可
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	△	スチール 100L
ギア鳴き	△	未確認	上物仕様			デフ		
ギア抜け	△	未確認	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ	異音	△	点検不可
異音	△	不明				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

記録簿 ☐

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
0	0	1	1	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トレールモービル	110-12525	



【備考】

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----