

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成18年6月	PA-NPR81N	バン	NPR81-7020646	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 700,000km	160PS/118KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,350 mm 高: 1,780 mm	幅: 1,950 mm 門高: 1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	不明
マフラー	◎	
ターボ	○	
冷却水吹返	△	不明

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	未確認
ギア抜け	△	未確認
クラッチ	/	
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	不明
スターター	△	不明
オルタネーター	△	不明
P/W（運転席）	△	不明
P/W（助手席）	△	不明
坂道発進装置	△	不明
異常ランプ	△	不明
オーディオ	△	不明
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	不明
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	△	ハロゲン 不明
ウィンカー	△	不明
ワイパー	△	不明
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	△	スレ
エアサス	/	
パワステ	△	点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	△	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 ○

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	1	1	
	—	—	
0	0	1	1
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア			
		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トレールモービル	110-12525	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------