

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成20年3月	BDG-FR1EXYG	アルミウイング	FR1EXY-14040
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,077,853km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,617 mm 幅:2,369 mm 高:2,370 mm 門高:2,275 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 オイルパン オイルにじみ
水混入	◎	
水漏れ	○	冷却水ライン アッパーホース付近漏 れ跡有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ		

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H21~R2)





タイヤ残量				
単位: mm				
12	12			
—	—			
2	3	4	4	
2	4	10	10	
スペア	3	—		

タイヤサイズ				
275/80R22.5	275/80R22.5			
—	—			
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
スペア	275/80R22.5	—		

素材: スチール 備考: 右リア後部2本段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	喜多村製作所	W36	平成20年3月
【備考】ラッシング1段、庫内灯8ケ(レンズ割れ多し)、床フック無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ