

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年3月	BDG-FR1EXYG	アルミウイング	FR1EXY-14040
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,077,853km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,617 mm 幅：2,369 mm 高：2,370 mm 門高：2,275 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		オイルパン	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎	オイルにじみ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
			坂道発進装置	◎				
水漏れ	○	冷却水ライン	異常ランプ	◎		走行関係		
		アッパーホース付近漏れ跡有り	オーディオ	△	操作不良	点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
排気	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
マフラー	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ターボ	◎		タコグラフ			ハンドル	○	擦れ、エグレ
冷却水吹返	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ミッション			点検項目	結果	状態	デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (H21～R2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
2	3	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	4	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				3	—		
素材：スチール				備考：右リア後部2本段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	喜多村製作所	W36	平成20年3月
【備考】ラッシング1段、庫内灯8ケ（レンズ割れ多し）、床フック無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ