

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年1月	TKG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0006138		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
223,178km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：mm 高：mm	幅：mm	門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ レザーカバー
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L


デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO42-	平成26年1月


【備考】巻込式、ダンプ排出。容積4.4㎡


【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

特記事項 室内汚れ、タバコヤニ。
フロアーマット、マットカバー破れ。

記録簿 有 (H27/12～R1/12)

タイヤ残量			
単位：mm			
	1	1	
	—	—	
1	3	1	0
—	—	—	—
スベア	0	—	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア	195/85R16	—	
素材：スチール	備考：ホイールキャップ		