

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年1月	TKG-XZU600X	塵芥車	XZU600-0006138		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
223.178km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ レザーカバー
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 室内汚れ、タバコヤニ。 フロアーマット、マットカバー破れ。 記録簿 有（H27/12～R1/12）
--

タイヤ残量





単位: mm

	1	1	
	—	—	
1	3	1	0
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スピア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：ホイールキャップ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR042-1434S2 「H412446683」	平成26年1月
【備考】巻込式、ダンプ排出。容積4.4 。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----