

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成13年3月	KK-FE63EE	平ボディ	FE63EE-560443	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 500km	140PS/103KW	M/T 5速	バキューム	長：4.357 高：0.278	mm 幅：2.000 mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	始動しない。初爆あり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	△	不明
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	△	不明
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明
ギア抜け	△	不明
クラッチ	△	不明
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	不明。プロアモーターばらし。
スターター	◎	
オルタネーター	△	ばらし
パワーウィンドウ（運転席）	△	動かない
パワーウィンドウ（助手席）	△	ばらし
坂道発進装置	△	不明
異常ランプ	△	不明
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	不明
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	/	
ウィンカー	/	
ワイパー	◎	
ミラー	/	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	未点検
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
0	1		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
225/70R16		225/70R16	
—		—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	パプコ	不明	
【備考】あおり欠品、右あおり蝶板はすれ			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ