

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成12年8月	KK-NKR66EP	塵芥車	NKR66E-7554851		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
334,302km		M/T 5速	バキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	△	不明
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	△	不明
燃料漏れ	◎	
排気	○	黒煙 負荷時
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	△	不明
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	不明
スターター	◎	
オルタネーター	△	不明
パワーウィンドウ (運転席)	△	モーターばらし
パワーウィンドウ (助手席)	△	不明
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	動作不良
ミラー	△	割れ 右レンズ割れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	不明
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項

記録簿 有 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
○	○		
—	—		
○	○	○	○
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：タイヤサイズ7.00R16	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	モリタエコノス	KA924 α「08103918」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----