

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101050	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
244,141km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	エア－	長：9,317 mm 幅：2,278 mm 高：2,319 mm 門高：2,262 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (R2/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
9	9	9	10	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
7	6	7	7	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	15	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8918-4 「B190255」	令和 1年4月
【備考】フェリーフック2対、ジョロダー4列、ラッシング2段、LED庫内灯2列、エアリブ、水抜きφx3、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「999100276BL」	令和 1年
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ