

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成22年9月 | BKG-FD7JLYA | 冷凍ハン | FD7JLY-15254 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 206.124km | 210PS/154KW | M/T 6速 | エア | 長:6.212 mm 幅:2.069 mm 高:2.008 mm 門高:2.005 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーケースにじみ |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ○ | テールパイプすず付着 |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹き返し | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|---------------|----|-------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| パワーウィンドウ(運転席) | ◎ | |
| パワーウィンドウ(助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | △ | 操作不良、アンテナ折れ |
| バックカメラ | △ | 映らない |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / | |

| 上物仕様 | | |
|------|----|----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | アルミ 縞板張り |

| キャビン | | |
|--------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | 破れ、へたり、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ○ | ワイパーゴム切れ |
| ミラー | ◎ | |

| 走行関係 | | |
|-----------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | / | |
| パワーステアリング | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |

特記事項 運転席側キーシリンダー破損、運転席灰皿フタ割れ、助手席灰皿欠品、室内汚れ
記録簿 無()





| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 4 | 4 | | |
| - | - | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | - | - |
| スペア | - | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| - | - | | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - |
| スペア | - | - | - |

素材:スチール 備考:全てリトレッドタイヤ

| 上物仕様 | | | |
|---------------------------------|------|-----------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍ハン | 東プレ | 「F103393」 | 平成22年9月 |
| 【備考】 サイドドア、ラッシング2段、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ | | | |
| 冷凍機/直結 | 東プレ | XZ42LOC-C | 平成22年9月 |
| 【備考】 -30℃設定 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 飛石有(リペア可) |



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ