

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年9月	BKG-FD7JLYA	冷凍パン	FD7JLY-15254
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
206,124km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,212 mm 幅: 2,069 mm 高: 2,008 mm 門高: 2,005 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	操作不良、アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール200L
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ編板張り	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 運転席側キーシリンダー破損、運転席灰皿フタ割れ、助手席灰皿欠品、室内汚れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	0	0	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：全てリットレッドタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F103393」	平成22年9月
【備考】サイドドア、ラッシング2段、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42LOC-C	平成22年9月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------