

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成27年11月	TKG-NPS85AN	移動販売車	NPS85-7003320		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
66,892km	150PS/110KW	A/T	バキューム	長: 5,300 mm	幅: 2,080 mm	
				高: 2,020 mm	門高:	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	／	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ FRP	

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	拭き悪い
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

特記事項 キャブ内汚れ傷。 SDレコーダー付車載アンプ、マイク付き。 フルタイム4WD。キャブ・ボデー文字消し塗装あり。

記録簿 有 (H28.5~R2.5 *H30.9 30866km時、リビルトE/G交換済み。)

タイヤ残量





単位: mm

	6	5	
	—	—	
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	札幌ボデー工業	15-S146	
【備考】＊移動販売車＊ 冷蔵冷凍庫2ヶ、商品棚付。 庫内灯8ヶ。 昇降口縞板張り。 昇降口2枚折り扉、手動式。 昇降口ビニールカーテン付。 ステップ手動式（照明付）。 収納式補助手すり付。 庫内クーラー、ヒーター付。 手洗い装置付。 スタンバイ付。 左サイド100V外線導入コンセント付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	デンソー		
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------