

| 車両情報     |             |             |       |                        |                    |
|----------|-------------|-------------|-------|------------------------|--------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                   |                    |
| いすゞ      | 平成27年11月    | TKG-NPS85AN | 移動販売車 | NPS85-7003320          |                    |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                  |                    |
| 66,892km | 150PS/110KW | A/T         | バキューム | 長：5,300mm<br>高：2,020mm | 幅：2,080mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |            | キャビン   |    |              |  |  |  |
|-------|----|----|----------|----|------------|--------|----|--------------|--|--|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態           |  |  |  |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |            | シート    | ○  | へたり、擦れ       |  |  |  |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |            | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |            | ウィンカー  | ◎  |              |  |  |  |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |            | ワイパー   | ○  | 拭き悪い         |  |  |  |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |            | ミラー    | ◎  |              |  |  |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |            | 走行関係   |    |              |  |  |  |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |            |        |    |              |  |  |  |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |            |        |    |              |  |  |  |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー<br>カラー |        |    |              |  |  |  |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |            |        |    |              |  |  |  |
| ミッション |    |    | ETC      | ／  |            | 点検項目   | 結果 | 状態           |  |  |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |            |        |    |              |  |  |  |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |            | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |  |  |  |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態         | デフ     |    |              |  |  |  |
| クラッチ  | ／  |    | 床材質      | ／  | FRP        |        |    |              |  |  |  |
| 異音    | ◎  |    |          |    |            |        |    |              |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |            |        |    |              |  |  |  |
| リターダ  | ／  |    |          |    |            |        |    |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |            | 点検項目   | 結果 | 状態           |  |  |  |
|       |    |    |          |    |            | 異音     | ◎  |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |            | オイル漏れ  | ◎  |              |  |  |  |
|       |    |    |          |    |            | デフロック  |    |              |  |  |  |





特記事項 キャブ内汚れ傷。 SDレコーダー付車載アンブ、マイク付き。 フルタイム4WD。キャブ・ボデー文字消し塗装あり。

記録簿 有（H28,5～R2,5 \*H30,9 30866km時、リビルトE/G交換済み。）

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
|         | 6 | 5 |   | 225/70R16 | 225/70R16 |           |           |
|         | — | — |   | —         | —         |           |           |
| 4       | 5 | 5 | 4 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア     |   |   | 8 | —         | 225/70R16 | —         |           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                                                                                                                              |         |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|
| 上物名                                                                                                                                               | メーカー    | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン                                                                                                                                              | 札幌ボデー工業 | 15-S146  |    |
| 【備考】 *移動販売車* 冷蔵冷凍庫2ヶ、商品棚付。 庫内灯8ヶ。 昇降口縞板張り。 昇降口2枚折り扉、手動式。 昇降口ビニールカーテン付。 ステップ手動式（照明付）。 収納式補助手すり付。 庫内クーラー、ヒーター付。 手洗い装置付。 スタンバイ付。 左サイド100V外線導入コンセント付。 |         |          |    |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                                                                                                    | デンソー    |          |    |
| 【備考】                                                                                                                                              |         |          |    |
|                                                                                                                                                   |         |          |    |
| 【備考】                                                                                                                                              |         |          |    |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |       |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ  |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内へこみ |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内穴あき |
|      |       |    |     |        |     |    | 床汚れ   |