

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成 5年月	U-FR1FUBA	平ボディ	FR1FUB-10043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
9,105,224km	320PS/235KW	M/T 7速	エア	長:8,563 mm 幅:2,342 mm 高:1,555 mm 門高:1,104 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、 パワステオイルポン プ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	腐食
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項		
記録簿	無	( )

タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
14	15	11	14
5	3	4	3
スペア			





素材: スチール 備考:

タイヤサイズ			
	11R22.5	11R22.5	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア			

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	極東開発工業	D0010-75「FK212-004」	平成 5年1月
【備考】新自工			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ