

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-18863
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
440,197km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,300 mm 幅：2,400 mm 高：2,410 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	／				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャビン汚れ、キズ。インパネポケット欠品。エンジンキー3本。ボデーキー2本。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	7		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—
8	8	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア	2	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDKA8R 「2TA6554-05」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3個。引出フック5対。右ウイング内張穴開き。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S60603715」	平成27年
【備考】 最大荷重1000kg。全長1560mm（有効長1300mm）。全幅2415mm（有効幅2285mm）。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ