

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年6月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-520207
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
573,293km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,390 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	CCV裏辺りより漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ウォッシャータンクキャップ欠品
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ、ステンレス キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 スペアキー無し
記録簿 有 (H29/5~R2/5、R4/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
9	9		
6	4		
7	7	7	7
6	6	7	7
スペア	14	13	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スペア	245/70R19.5	245/70R19.5
素材: アルミ 備考: スペアのみスタッドレス。ホイール傷。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9874-2 「B220282」	令和 4年
【備考】 ジョロダールール 4列、ラッシングレール2段、左サイド観音扉、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯LED2列、水抜き穴x4、リヤドア観音開き。※新品未使用品ボディ。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SB	令和 4年
【備考】 -35℃設定。※新品未使用品。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T050164N」	令和 4年
【備考】 全長1570mm.全幅2340mm.有効長1400mm.有効幅2300、2つ折り、ラジコン。※新品未使用品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----