

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成18年9月	PJ-FT50JY	糞尿車	FT50JY-540170	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
343,377km	350PS/257KW	M/T 6速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャビン汚れ、傷。インパネポケット欠品。キャブチルト不良（電動で下げられない）。スパークアレスタ相当装備車。
スターターキー1本、スベアーキー1本、キーレスリモコン1ヶ、燃料キャップキー1本。



記録簿

有（H19/9～R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	10			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
12	11			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
9	11	10	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
素材：スチール				備考：スベアータイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
糞尿車	モリタエコノス	VCR3104 「69123376」	平成18年
【備考】積載物品：糞尿。最大積載容量10400L。ホース巻取り電動式。脱臭装置（スーパージェットクリーン）付。 左サイドバンパー腐食折れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ