

| 車両情報     |             |           |        |                                        |
|----------|-------------|-----------|--------|----------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式        | 形状     | 車台番号                                   |
| UDトラックス  | 平成24年3月     | SKG-MK38L | 土砂禁ダンブ | MK38L-01394                            |
| 走行       | 馬力          | シフト       | ブレーキ   | ボディ内寸                                  |
| 38,712km | 215PS/158KW | M/T 6速    | エア－    | 長：3,390mm 幅：2,050mm<br>高：1,290mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |              |       |    |  |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|--------------|-------|----|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |       |    |  |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ◎  |              |       |    |  |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |       |    |  |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |    | ウィンカー  | ◎  |              |       |    |  |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |              |       |    |  |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ◎  |              |       |    |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |    | 走行関係   |    |              |       |    |  |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    |        |    |              |       |    |  |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |    |        |    |              |       |    |  |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | /  |    |        |    |              |       |    |  |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |    |        |    |              |       |    |  |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | リーフサス  | ◎  |              |       |    |  |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |       |    |  |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |    | エアサス   | /  |              |       |    |  |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |    | パワステ   | ◎  |              |       |    |  |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |    | ハンドル   | ◎  |              |       |    |  |
| 異音    | ◎  |    | ETC      | ◎  | 標準 | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |       |    |  |
| オイル漏れ | ◎  |    | タコグラフ    | /  |    | デフ     |    |              |       |    |  |
| リターダ  | /  |    | 点検項目     |    |    |        |    |              | 結果    | 状態 |  |
|       |    |    |          |    |    |        |    |              | 異音    | ◎  |  |
|       |    |    |          |    |    |        |    |              | オイル漏れ | ◎  |  |
|       |    |    |          |    |    |        |    |              | デフロック | /  |  |



特記事項 エンジンキー1本、※助手席側ドア上補修跡

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |               |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |               |             |             |
| 7     | 8 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5   |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —             |             |             |
| 7     | 6 | 6 | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —             | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | —           | —             | —           | —           |
|       |   |   |   | 素材：スチール     | 備考：スベアタイヤ装備無し |             |             |

| 上物仕様                                                                 |       |                         |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 上物名                                                                  | メーカー  | 型式「製造番号」                | 年式    |
| 土砂禁ダンブ                                                               | 新明和工業 | DR4-17SY<br>「S30139729」 | 平成24年 |
| 【備考】 リヤ観音扉アルミロックバー、両サイド下部鉄、上部ステンレス、内面ステンレス貼り、前壁手すりまで3260mm※右観音扉開閉硬い。 |       |                         |       |
|                                                                      |       |                         |       |
| 【備考】                                                                 |       |                         |       |
|                                                                      |       |                         |       |
| 【備考】                                                                 |       |                         |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |