

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成28年1月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7087360	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
491,736km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 高：2,420 mm	幅：2,300 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板張り	デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキー1本（キーレス付）、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R3/6～R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考: リヤ4本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK047」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左側バレットガイド欠品。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り	新明和工業	RAK10-6475D 「S61100174」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2310mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】