

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年2月	2RG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7137901
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,579km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,340 mm 高：2,260 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト（種類）	－	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 キャビン汚れ、傷有り。アイドリングストップ付。左ドア灰皿欠品。
記録簿 有（R1.5～R2.8）

タイヤ残量			
単位：mm			
	2	4	
	－	－	
3	3	4	4
－	－	－	－
スベア	1	－	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	－	－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スベア	225/80R17.5	－	
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK T4DL082	(不明)
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4個。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A G5DD748	(不明)
【備考】 最大荷重1000kg。PG寸法：全長1590mm全幅2370mm（有効長1310mm有効幅2240mm）。ラジコン付き。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ