

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年4月	2PG-FEB80	ドライバン	FEB80-581496
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,634km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：5,040 mm 幅：2,100 mm 高：2,250 mm 門高：2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	木材			
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 エンジンキ-2本、ボディキ- 4本、キ-レス1本、ラメ入り塗装

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		12	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ		令和 2年
【備考】左サイドスライドドア、庫内灯3ヶ所※コーションプレート無し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----