

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年7月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-605635
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
42,919km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ・キズ エンジンキー2本、ボディキー2本、燃料タンクキー2本
記録簿	有（R3/9、R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
5	6	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	13	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ、スペアタイヤはミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「029C4029」	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。引き出しフック5対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ