

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年10月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-16148	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
72,282km	240PS/177KW	M/T 6速	エア―	長：6,420 mm 高：2,420 mm	幅：2,110 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト （種類）	―	
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	○	左加―割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	―	
エアサス（不具合）	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	アイドリングストップ付
記録簿	有（H28/10～R1/10）

タイヤ残量			
単位：mm			
9	9		
―	―		
7	8	2	0
―	―	―	―
スベア	3	―	

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	―	―	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
―	―	―	―
スベア	215/70R17.5	―	
素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72「140206-04」	
【備考】 センターローラー ラッシング1段 作業灯2ヶ 左のみ90度ストッパー 観音扉3枚折り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ