

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年8月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-127821
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,830km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,250 mm 幅：2,260 mm 高：1,960 mm 門高：1,940 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H211050」	令和 3年6月
【備考】 ラッシングレール2段、水抜き穴4カ所、庫内灯左右1列、左サイドドア			
冷凍機／直結	東ブレ	XV82LOC-U	令和 3年6月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T068727N」	令和 3年
【備考】 全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2210mm、有効長1370mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ