

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		令和 2年4月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-510244	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
136,142km	428PS/315KW	A/T シフトバイロット 12速		エア-	長:9,263 mm 高:2,332 mm	幅:2,275 mm 門高:2,289 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	／	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道昇進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	—	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き
ヘッドライト (種類)	—	LED
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	総輪エアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	/	
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ブログレード、ドライブレコーダー有り。アイドリングストップ、コーナリングアシスト付き。
※運転席ドア開閉時異音

記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm





	15	15	
	—	—	
13	14	14	13
11	10	12	10
スベア		15	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア		295/80R22.5	—

素材：アルミ 備考：1、2軸目スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA9161-4「B200177」	令和 2年4月
【備考】ジョロダー4列、ラッシング2段、LED 庫内灯2列、エアリブ、水抜φx3、フェリーフック2対、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SBX-25	令和 2年4月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ