

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7079462
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
274,180km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,240 mm 幅: 2,320 mm 高: 2,270 mm 門高: 2,210 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左サイドアンダーメックカバー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフ		
異音	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

**特記事項** キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ドア灰皿左右蓋欠品。エンジンキー1本（キーレス付）、スペア欠品。  
**記録簿** 有 (R3/12~R4/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
7	8		
-	-		
0	7	8	2
-	-	-	-
スペア	7	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4DK522」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左内張下部鉄板リベット外れ。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D5798」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1505mm、全幅2360mm、有効長1220mm、有効幅2235mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボディ内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ