

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7116824
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
462.119km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,890 mm 幅：2,340 mm 高：2,000 mm 門高：2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降時キー音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	メインキー1本、スベアキー3本
記録簿	有（H29/10・R3/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—	225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H171809」	平成29年7月
【備考】ラッシング2段、庫内灯5個、床アルミ縞、水抜き穴4個			
冷凍機／直結	東ブレ	XV42HOC-U	平成29年7月
【備考】-5℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D	平成29年7月
【備考】ゲート長1550、ゲート幅2200、ストッパー迄長1400			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ