

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年8月	TKG-FEB50	アルミウイング	FEB50-521670	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
332,186km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,370 mm 高：2,010 mm	幅：2,080 mm 門高：1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ、	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
		オイルにじみ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
水漏れ	◎		異常ランプ	◎				
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ターボ	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材 床面キズ有り			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	フロアマットエグレ エンジンキー2本 ボデーキー2本 キーレス1本(不動作) R5.1.30キー車載済（河野）
記録簿	有（H26/3～R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	2			205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
6	7	5	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—	205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	キタムラ	「WT13-5042」	平成25年8月
【備考】 センターローラー ラッシング2段 引出しフック5対 リヤ3枚扉 右アオリキャッチ曲がり			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ