

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成20年3月	BKG-FD7JLYA	アルミウイング	FD7JLY-10417
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
819,337km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長:6,280 mm 幅:2,395 mm 高:2,404 mm 門高:2,324 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△		エアコン	△		シート	◎	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	△		ヘッドライト (種類)	-	ハロゲン
オイル漏れ	△	シリンダヘッド インマニ、ヘッドまわり にじみ多い	オルタネーター	△		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△		ミラー	△	左右欠品
排気	△		異常ランプ	◎		▼ 走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	-		点検項目	結果	状態
ターボ	△	オイルひき	オーディオ (不具合)	△	音出ない、 操作不良	ハンドル	◎	擦れ
冷却水吹き返し	△		バックカメラ	-		エアサス (種類)	-	
▼ ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	ギヤボックスオイル にじみ
ギア鳴き	△		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	△		タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 200L
クラッチ	△		▼ デフ			点検項目	結果	状態
異音	△		異音	△		異音	△	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	/		デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 エンジン始動できないため各部不明、エンジンECUヒューズがとぶ
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		4	-	スペア		225/80R17.5	-
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MAAQH「4KS6198-	(不明)
【備考】庫内灯3個、ラッシング二段			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ