

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TKG-FRR90S2	平ボディ	FRR90-7069815
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
31,473km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,150 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	結果	状態
床材質	鉄板 床面浮き	

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ 下廻りサビ有り スペアキー無し PTO付き

記録簿 有 (H28/11~R3/11)

タイヤ残量





単位: mm

10	10		
—	—		
9	8	8	8
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>		
—	—		
<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>	<u>225/90R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	ハブコ	「2RMA 719K」	
【備考】床フック4対 ロープ穴4対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------