

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年5月	TRG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7029171	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
148,609km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,480 mm 高:2,160 mm	幅:1,770 mm 門高:2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 *R4/8、145739Km時モータースにてトランスミッション（中古）交換、クラッチオーバーホール済（記録簿有）。
キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。左テールレンズひび。左ドアパネル凹み、傷。ルーフ凹み有。
エンジンキ-2本。ボデーキ-2本。

記録簿 有 (H29/9~R4/11)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

0

0

1

3

—

—

—

—

スペア

0

—

タイヤサイズ

195/75R15

195/75R15

—

—

195/75R15

195/75R15

195/75R15

195/75R15

—

—

—

—

スペア

195/75R15





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DY558」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。前立て内張割れ。門口左下部凹み。左側面後方上部補修有。左前上部コーナー補修有。右前下部コーナー凹み、割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】