

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年5月	TRG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7029014
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
160,982km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,480 mm 幅:1,770 mm 高:2,160 mm 門高:2,110 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー傷
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドルリングストップ付。リヤ右テールレンズひび。
エンジンキー3本(1本キーレス付)、ボディキー3本。

記録簿 有 (H29/9~R4/11)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
9 8	
— —	
0 0 0 0	
— — — —	
スベア 0 —	
	スベア 195/75R15 195/75R15
	— — —
	195/75R15 195/75R15 195/75R15
	— — —
	スベア 195/75R15 —
	— — —
	195/75R15 195/75R15 195/75R15
	— — —
	スベア 195/75R15 —
	— — —
	195/75R15 195/75R15 195/75R15
	— — —
	スベア 195/75R15 —
	— —

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DY499」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。リヤバンパー割れ(要交換)。左右側面後方穴あき補修有り。 左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------