

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年2月	TKG-FEC90	クレーン付平	FEC90-510013
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
427,762km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：5,255 mm 幅：2,076 mm 高：379 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ ビニールカバー破れ
ヘッドライト（種類）	—	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	
ギア抜け	△	
クラッチ	／	
異音	△	トルクコンバーター異音
オイル漏れ	△	トルコンオイル漏れ
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 低速走行のみ

記録簿 有（）

タイヤ残量

単位：mm

0	2		
—	—		
0	0	0	0
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：鉄		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ		(不明)

【備考】



クレーン	ユニック	URV294「F430045」	平成24年12月
------	------	-----------------	----------

【備考】4段、挿し違い

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----