

車両チェックシート

記入日: R 2. 3. 31

搬入日: R 2. 3. 24

担当 立石典

搬入者 立石典

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状		
三菱	H29.10	TKG	FEB90-520957	冷凍車		
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料
536773 km	150 ps/kw	M/T・A/T・セミA/T		6 速	2	4P10 軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V 12V
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!				
エア・バキューム		長: 4.292 m 幅: 1.972 m 高: 2.010 m 門高: 2.001 m				

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	X	
オイル漏れ	X	
水漏れ	X	
燃料漏れ	X	
排気	X	
排圧	X	
マフラー	X	
ターボ	X	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	X	
スターター	X	
オイルネーター	X	
パワーウインド	Q	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	X	
オーディオ	Q	
バックカメラ	Q	作動せず
電格ミラー	Q	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	Q	
シート	Q	D席1971
ヘッドライト	Q	
ウinker	Q	
ワイパー	Q	
ミラー	Q	
開閉の具合	Q	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	X	
ギア抜け	X	
クラッチ	/	
異音	X	
オイル漏れ	Q	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	X	
スプリング	Q	
エアサス	/	
ペラシャフト	X	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	X	
オイル漏れ	Q	
デフロック	/	

特記事項  
 走行状態 構内外自走可・構内のみ自走可・自走不可・その他( 1/9 ばら )  
 燃料タンク 70 L 商品化 可・不可  
 100 L x 1

タイヤ残量

タイヤサイズ





7	7		
3	5	2	2
	5		
スペア			

225/80R17.5	→		
225/80R17.5	→	→	→
タイヤ商品化	可		不可

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	東アール	製造番号 H132062	2013-9	
冷凍機	東アール	型式 XV3220C-P 製造番号 H132062	2013-9	
その他				
床アリス ラック2段 庫内KT2個		水抜き栓2個 リアドア2枚開き サイドドア左右あり(スライド式)		中仕切りあり


外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
<input checked="" type="checkbox"/> 有 ・ 無 ・ ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<input checked="" type="checkbox"/> 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア: <input checked="" type="checkbox"/> 可 ・ 不可 )

検




△コミ  
▽4個

△コミ



△コミ



△コミ